部件说明

电缆线的移除

用手按压水晶插头弹片，同时轻轻拉动电缆线，使其从二维平台扫描器接口中脱出。

工作电	