



1. 本产品为电器类产品，您与他人的安全都十分重要，请在使用前阅读并保留这些说明书；
2. 过塑机应放置在干燥，清洁的地方，并远离易燃易爆品；

1. 进行塑封时如厚度过厚不能正常塑封，将“顺转”开关切换至“逆转”位置，即可退出被塑物；
2. 塑封完毕后，塑封膜可能很烫很软，请小心对待，可用书本或其它平整重物压一下塑封物，有助保持表

1 集团社
GROUP (

City Zone Nir

