

使用说明

(产品以包装内实物为准)

3 使用说明

3.1 安装硬件

Step . 打开



3.2 安装软件

1.



3.3 软件界面介绍


5 常见问题解答

故障表现	解决方法
无法检测到设备	<ul style="list-style-type: none">· 检查USB线缆是否正常连接。· 更换USB接口进行连接。
	<ul style="list-style-type: none">· 光线不足，请选择光线充足的环境进行拍摄。· 尝试开启补光灯进行拍摄。· 确认分辨率是否是最高分辨率。
	<ul style="list-style-type: none">· 下载对应系统的USBVideo.sys文件，拷贝到C:\Windows\System32目录下。· 客户电脑缺少摄像头

6 注意事项

7 产品中有害物质的名称及含量

部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	邻苯二甲酸酯 (PBB)	
		○	○	○	○	○
		○	○	○	○	○
	○	○	○	○	○	○



子田

